

Соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях для электронно-вычислительных машин.

Требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях для электронно-вычислительных машин обязательны для исполнения всеми работниками в зданиях и помещениях указанных объектов.

Нарушение (невыполнение или ненадлежащее выполнение) требований влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Основные требования пожарной безопасности.

1. Над и под залами электронно-вычислительных машин (ЭВМ), а также в смежных с ними помещениях не разрешается размещение помещений категорий А и Б по взрывопожароопасности. Помещения категории В должны отделяться от залов ЭВМ противопожарными стенами.

2. Хранилища информации, помещения для хранения перфокарт, перфолент, магнитных лент и пакетов магнитных дисков необходимо размещать в подсобных помещениях, оборудованных негорючими стеллажами и шкафами. Хранить перфокарты, перфоленты и магнитные ленты на стеллажах необходимо в металлических кассетах.

3. Фальшполы в помещениях ЭВМ должны быть изготовлены из негорючих материалов (или трудно-горючих с пределами огнестойкости не менее 0,5 ч). Пространство под ними необходимо разделять негорючими диафрагмами на отсеки площадью не более 250 м<sup>2</sup>. Диафрагмы должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч. В местах пересечения с диафрагмами коммуникации необходимо прокладывать в специальных обоймах, а зазоры заделываться негорючими материалами.

Звукопоглощающие облицовки стен и потолков этих помещений необходимо изготавливать из негорючих и трудногорючих материалов.

4. Для промывания деталей необходимо применять негорючие моющие препараты.

В случае необходимости проведения мелкого ремонта или технического обслуживания ЭВМ непосредственно в машинном зале и невозможности применения негорючих моющих веществ разрешается иметь в зале не более 0,5 л ЛВЖ в таре, которая не бьется и плотно закрывается.

5. Помещения, в которых размещаются персональные ЭВМ и дисплейные залы (где устройство систем автоматического пожаротушения не обязательно), необходимо оснащать переносными углекислотными огнетушителями из расчета 2 шт. на каждые 20 м<sup>2</sup> площади помещения с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

6. Персональные компьютеры после окончания работы должны отключаться от сети.

7. Не реже одного раза в квартал необходимо очищать от пыли агрегаты и узлы, кабельные каналы и пространства между полами.

8. Не разрешается:

размещать машинные залы ЭВМ в подвалах;

производить работы по ремонту узлов (блоков) ЭВМ непосредственно в машинном зале;

хранить постоянно в залах ЭВМ перфокарты, перфоленты, магнитные ленты и дискеты, другие носители информации, запасные блоки и детали (храниться там могут лишь носители информации, необходимые для текущей работы);

оставлять без надзора включенную в сеть электронную аппаратуру, которая используется для испытания и контроля ЭВМ.